

RINGKASAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa yang didapat dalam pembelajaran di kampus dan mahasiswa juga diharapkan untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. Pada laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, diperoleh beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, menemukan beberapa kendala atau masalah, dan memberikan solusi terhadap kendala atau solusi yang dihadapi oleh UPBU Radain Inten II selama 2 bulan dimulai dari tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 7 September 2019.

Penempatan PKL pada instansi ini ditempatkan pada divisi Elektronika Bandara (Elban) Pelaksanaan kerja pada divisi tersebut yang dilakukan secara rutin sesuai *standard operation procedure* (SOP) Unit Elektronika Bandara (Elban) untuk dinas pagi dan siang adalah melakukan pengecekan kinerja peralatan elban dengan mengisi ceklis harian peralatan keamanan penerbangan dan elektronika bandara, melakukan perbaikan peralatan keamanan dan elektronika penerbangan, melakukan perbaikan peralatan elektronika kantor Upbu Radin Inten II termasuk internet, komputer, jaringan, finger print, sound system dan lain-lain, standby untuk perbaikan gangguan kerusakan peralatan keamanan dan elektronika penerbangan.

Standard operation procedure (SOP) ini dimaksudkan sebagai petunjuk baku bagi petugas perbaikan dan pemeliharaan dalam mengatasi gangguan, memperbaiki, mengganti dan merawat peralatan jasa Bandara dan peralatan penunjang sesuai dengan tanggung jawabnya. Tujuannya adalah agar petugas dapat mengetahui tugas-tugas pokok dan alur koordinasi dengan baik untuk menghindari adanya kesalahan yang kemungkinan dialami oleh petugas.

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan, UPBU Radin Inten II